



Schnitt A–A

M 1:1



Vent.–Gitter Nennmass = B x H

Var.	B	H	C	D	X	Y	LW Zarge	Einsatz

0 = roh
1 = eloxiert

Vent.-Gitter

Zargeneinbau

Massstab		Gezeichnet	31.10.99	F. M.
1:1		Gepruefft	31.10.99	F.M.
1:5		Ausg. 1	31.10.99	F. M.
		Ausg. 2		
		Ausg. 3		

NORMA AG Apparatebau

A4

Bl.

VG-99 200